FACTSHEET


HOHENSTEIN

PRO Pflegekennzeichnung

Typprüfung für Arbeitskleidung nach DIN EN ISO 30023

Ziel

Richtige Pflegekennzeichnung von Arbeitskleidung für die Pflege in der gewerblichen Wäscherei



Ihr Nutzen

- Vermeidung von Textilschäden aufgrund falscher Pflegekennzeichnung/Behandlung
- Höhere Kundenzufriedenheit
- Modularer Aufbau: Basis-Zertifikat nach 5 Wasch-/Trocknungszyklen, zusätzlich Leasing-Zertifikat nach 30 Wasch-/Trocknungszyklen (oder kundenspezifischer Auslobung)

Der Test eignet sich

für Berufsbekleidung, persönliche Schutzausrüstung (PSA) sowie Hybridprodukte, Polos, Shirts, u. ä. konfektioniert oder als Flächengebilde aus reiner Baumwolle, Baumwolle/Polyester, rein synthetischen Faserstoffen o. ä.



Beschreibung

- die Norm basiert auf den 4 Waschverfahren und 2 Trocknungsverfahren der DIN EN ISO 15797
- **Basisprüfung (5 Wasch-/Trocknungszyklen):** Prüfung von Farbechtheiten, mechanischer Stabilität, Selbstglättung, Maßänderung und Pillneigung sowie Accessoires/Funktion – Prüfung der Konformität der Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften zum Hohensteiner Anforderungskatalog für das PRO-Pflegekennzeichen (siehe Anlage)
- zusätzlich **Modul Schutz:** Nachweis der Schutzfunktion nach der relevanten PSA-Norm nach festgelegten Wasch-/Trocknungszyklen (normativ oder kundenspezifisch)
- zusätzlich **Modul Leasing:** erhöhte Waschzyklen (30 Wasch-/Trocknungszyklen oder kundenspezifische Auslobung) mit visueller Bewertung der Oberfläche, des Naht-/Materialverhaltens und der Accessoires/Funktion – Bewertung von Langlebigkeit und Verschleiß (siehe Anlage)
- bei Erfüllung aller relevanten Parameter kann das Produkt mit der entsprechenden PRO-Pflegekennzeichnung ausgezeichnet werden; die Ergebnisse der Module werden in einem konsolidierten Ergebnis zusammengeführt (PRO-Pflegekennzeichen + Schutz + Leasing)

Prüfschema

Ausgehend von der Kundenanfrage wird zunächst der Produkttyp bestimmt (Workwear, PSA, Hybrid). Anschließend gilt für alle Produkte das gleiche Prüfvorgehen:

Stufe	Prüfumfang	Ergebnis
Basis (5 WT-Zyklen)	Farbechtheiten, mechanische Stabilität, Selbstglättung, Maßänderung, Pillneigung, Accessoires/Funktion	Basis-Zertifikat + PRO-Pflegesymbol
+ Modul Schutz	Nachweis der Schutzfunktion nach relevanter PSA-Norm nach festgelegten Wasch-/Trocknungszyklen (normativ oder kundenspezifisch)	Nachweis der Schutzfunktion
+ Modul Leasing (30 WT-Zyklen)	Erhöhte Waschzyklen, visuelle Bewertung Oberfläche, Naht-/Materialverhalten, Accessoires/Funktion – Langlebigkeit & Verschleiß	Leasing Zertifikat
Konsolidiertes Ergebnis	Zusammenführung der Ergebnisse aus Basis und ausgewählten Modulen	PRO-Pflegesymbol + Schutz + Leasing

Ablauf

- Bestimmung des Produkttyps (Workwear, PSA, Hybrid) auf Basis der Kundenanfrage
- Abstimmung des anzuwendenden Waschverfahren, der Module und den anschließenden Prüfungen mit Hohenstein
- Bearbeitungsdauer richtet sich nach der Anzahl an Pflegezyklen und der Art der Prüfungen

Dokumentation

- **Basis-Zertifikat:** Bei Erfüllung der Anforderungen (siehe Anlage) erhalten Sie nach 5 Wasch-/Trocknungszyklen ein Zertifikat, das bestätigt, dass die geprüften Artikel mit der PRO Pflegekennzeichnung ausgezeichnet werden können.
- **Leasing-Zertifikat:** Nach 30 Wasch-/Trocknungszyklen (oder kundenspezifischer Auslobung) erhalten Sie zusätzlich ein Zertifikat, das die Leasingtauglichkeit der geprüften Artikel bestätigt.
- Das Zertifikat ist 2 Jahre gültig. Danach kann es durch ausgewählte Re-Tests um weitere 2 Jahre verlängert werden.

Materialbedarf

Der Materialbedarf richtet sich nach der Anzahl an Pflegezyklen und der Art der Prüfungen, mindestens jedoch 2 Meter bei Flächengebilden bzw. 4 Kleidungsstücke.